







編號	管理方案	說明	改善措施
1	物體掉落危害分析	機台未妥善放置，恐有掉落砸傷之風險。	將機台妥善放置於台車內，避免掉落砸傷的風險
			
		組裝機台過程中，因門板未有預防掉落機制，恐有掉落砸傷之風險。	機台製程改善，新型機台門板改成輕量化與新增磁吸式設計，降低門板拆卸時掉落砸傷的風險。
			

編號	管理方案	說明	改善措施
3	現場環境防護評估	樓梯磁磚未張貼止滑貼條，若雨天導致地面濕滑，有造成人員滑倒風險。	張貼止滑貼條，降低人員滑倒之風險。
			

4	危害性化學品 暴露危害評估	冷凍庫人員有短暫低溫作業需求，未提供防護具恐有低溫的危害風險。	於入口處張貼低溫作業危害標示、提供防寒大衣供人員進入使用，降低凍傷或失溫風險。
			

編號	管理方案		改善措施
5	實驗室感電 危害分析	實驗室內的配電盤與金屬接頭，未依規定加裝中隔板或壓克力絕緣罩，人員操作時容易有感電危害。	為避免感電危害，建議需全面加裝中隔板或壓克力絕緣罩。
			
6	滅火器受阻礙	實驗室內發現滅火器前被物品阻隔，影響消防安全。	滅火器前之空間淨空並張貼警示膠帶，避免妨礙消防器具之緊急使用。
			

編號	管理方案	說明	改善措施
7	緊急排煙開關受阻礙	實驗室內發現緊急排煙開關被物品阻隔。	應淨空緊急排煙開關前空間，避免妨礙消防器具之緊急使用。
			
8	輸送帶縫隙夾捲分析	發現輸送帶末端縫隙過大，人員拿取物料時，恐有手指遭輪軸捲入之危害。	於輸送帶縫隙處加裝蓋板，防止人員手指不慎插進縫隙遭輪軸捲入。
			

編號	管理方案	說明	改善措施
2	危害性化學品 暴露危害評估	化學品容量超過 100ml ，未有完整的 GHS 標示、化學品未設置盛液盤，導致冷卻液從管線中洩漏至地面，恐有汙染環境與員工暴露之風險。	化學品更換為完整 GHS 標示，並將塑膠管子形成閉迴路並放置於盛液盤中，防止冷卻液洩漏。
			
3	現場環境防護評估	實驗室內線材未妥善收納於線槽板內，恐有絆倒之虞。	已將線材妥善收納於線槽板內。
		